



SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO  
FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND

[kirjaamo@mmm.fi](mailto:kirjaamo@mmm.fi)

Maa- ja metsätalousministeriö

8.12.2017

PL 30

VALTIONEUVOSTO

**Viite: lausuntopyyntö 1735/01.03/2017**

LAUSUNTO MAA- JA METSÄTALOUSHALLITUKSEN ASETUKSESTA TUETTAVAA RAKENTAMISTA KOSKEVISTA SIKALOIDEN TOIMINNALLISISTA JA RAKENNUSTEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA.

Suomen Eläinlääkäriliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto kyseisestä asetuksesta.

Yksityiskohtainen tarkastelu:

5 § Valoaukot ja luonnonvalo

Pykälän mukaan sikalan kaikissa osastoissa on oltava luonnonvaloa varten yksi tai useampi ikkuna. Ikkunat eivät saa olla sikojen ulottuvilla. Riittävän luonnonvalon pääsy kaikkiin sikalaosastoihin tulee varmistaa, ja pykälässä olisi hyvä tarkentaa ikkunan mahdollista sijoittamista: Riittäkö osastojen välinen ikkuna tai kattoikkuna?

8 § Ruoka- ja juomapaikat

Pykälän mukaan ryhmäporsituskarsinassa juomapaikkojen lukumäärä on yksi juoma-astia tai juottolaite kymmentä imettävää emakkoa kohti. Esitetty juomapaikkojen vähimmäismäärä on liian pieni, sillä imettävien emakoiden veden tarve on suuri. Emakon liian vähäinen veden saanti vaikuttaa heikentävästi myös porsaiden hyvinvointiin. Juomapaikkoja tulisi olla vähintään kaksi kymmenen emakon ryhmää kohden.

9 § Eristys ja karanteenitilat

Pykälässä tulisi tarkentaa eristys- ja karanteenitilan erottamista muusta sikalasta. Oleellista tautien leviämisen estämisessä on, että eristys- tai karanteenialueelta ei liikuta samoissa suojavarusteissa muun sikalan puolelle.

11 § Ulkoilalueet

Pykälän mukaan ulkoilalueen aitauksen on oltava kestävästä materiaalista, joka ei vahingoita sikoja ja joka estää niiden karkaamisen. Pykälässä tulisi myös säätää, että aitauksen tulisi estää tarhassa olevien sikojen kontaktit luonnossa vapaana eläviin villisikoihin eläintautien leviämisen estämiseksi.

Aleksis Kiven katu 52-54  
00510 Helsinki

Puhelin (09) 7745 4810  
Faksi (09) 7745 4818

etunimi.sukunimi@sell.fi  
www.sell.fi

12 § Karsinoiden ja muiden sikapaikkatilojen mittavaatimuksia

Emakoiden ruokintahäkin sisäleveyden on tulisi olla 600 mm esitetyn 500 millimetrin sijaan. Emakot ovat nykyään isokokoisia ja esitetty 500 mm on liian kapea.

Siitoskarjun karsinan pinta-alan tulisi olla 10 neliometriä esitetyn 6 neliömetrin sijaan, etenkin jos karsinaa käytetään astutukseen. Liian pieni astutuskarsina altistaa loukkaantumisille.

Muilta osin Suomen Eläinlääkäriliitolla ei ole asetusluonnoksesta huomauttamista.

Päivi Lahti,

puheenjohtaja, Suomen Eläinlääkäriliitto